






-  - centrala sygnalizacji pożaru FPA5000 Bosch
-  - czujka dymu optyczna FAP-425-DO-R
-  - czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym
z dodatkowym wskaźnikiem instalowanym na suficie
-  - ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) FMC-210-DM-GR
-  - sygnalizator pętlowy akustyczny FNM-420U-A-RD

PRZYKŁAD NUMERACJI ELEMENTU SAP NA PLANIE INSTALACYJNYM

1/10
 nr elementu (10) w pętli dozorowej (nr 1) wg schematu pętli
 oznaczenie numeru pętli dozorowej

	RUSZCZAK s.c.			FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m.81
	Biuro: 04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112 tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288690, e-mail: ruszczaksc@wp.pl			
Obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. REMISZEWSKIEJ 14			
Nazwa rysunku:	OZNACZENIA (ETAP II)			
Projektował:	inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84			
Opracował:	mgr inż. Joanna Jaświłko			
Sprawdził:				
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:	
04.2020	P.P.		E-27/20-01	

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV